Process Information

Ciclo di verniciatura per finitura opaca Bentley

Descrizione processo
Ciclo di verniciatura con ONYX HD e trasparente opaco per colori satinati Bentley.
Sistema di verniciatura ad alta efficienza per garantire gli standard qualitativi dei marchi auto esclusivi.

Supporti
- Finiture automobilistiche OEM ben essiccate e resistenti ai solventi
- Parti di autovetture primerizzate

Prodotti richiesti
- PK 1000 o PK 2000
- PERFECTFILLER GREY
- Base opaca ONYX HD
- SILICATOP

Informazioni di sicurezza
Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.
I prodotti sono adatti solo per uso professionale.
Per l'utilizzo di questi prodotti si prega di rispettare le raccomandazioni di sicurezza attuali e le attrezzature di protezione individuale.

Pre-trattamento

	Sgrassaggio PK 1000
	Sgrassaggio PK 2000

Fondo

	Mescolare bene prima dell'uso		
	PERFECTFILLER GREY	100% in volume	100 g
	D 70 / D 80	25% in volume	16 g
	FR 500	25% in volume	14 g
	HVLP a caduta	1.7 – 1.9 mm	0.7 bar al cappello
	Alto trasferimento a caduta	1.6 – 1.8 mm	2.0 – 2.5 bar
	Mani:	2	3
	Spessore:	50 – 70 µm	80 – 120 µm
	20°C	3 ore	
	60°C	25 minuti	
	(onde corte)	8 minuti	
	A secco: P400		

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partener di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.

R-M Vernici per carrozzeria, via Marconato, 8 – I -20811 Cesano Maderno (MB), Tel. (39) 0362 5121 www.rmpaint.com 03/2013

Perfection made simple

Ciclo di verniciatura per finitura opaca Bentley

ONYX HD

	Le basi ONYX HD devono essere agitate a tintometro per 15' minuti due volte al giorno.		
	ONYX HD	100% in volume	100 ml
	HYDROMIX	60% in volume	60 g
	Mescolare bene prima e dopo l'aggiunta di HYDROMIX. Filtrare prima dell'uso.		
	Attenzione: non utilizzare filtri all'interno dell'aerografo con colori metallizati o perlati.		
	HVLP a caduta	1.4 – 1.5 mm	0.7 bar al cappello
		Colori pastello	Colori metallizzati o perlati
	Mani:	2 – 3	1 o 2 + 1 sfumata
	Spessore:	20 – 25 µm	12 – 15 µm
	Appassimento a opacizzazione tra le mani		
	60°C	10 minuti circa più raffreddamento	

Trasparente

	Mescolare bene prima dell'uso		
	SILICATOP	100% in volume	100 g
	H 9000	25% in volume	22 g
	SC 850	25% in volume	22 g
	SILICATOP		100 g
	H 420		23 g
	SC 850		36 g
	HVLP a caduta	1.3 – 1.5 mm	0.7 bar al cappello
	Alto trasferimento a caduta	1.3 – 1.4 mm	2.0 – 2.5 bar
	Mani:	2	
	Spessore:	40 – 50 µm	
	Appassimento a opacizzazione tra le mani e prima dell'essiccazione.		
	60°C	30 minuti	
	(onde corte)	3 minuti al 50% + 6 minuti al 100%	

Raccomandazioni per il lavaggio dei supporti verniciati con trasparente opaco:
E 'indispensabile evitare:

- Lucidare o carteggiare il supporto.
- Utilizzare cere o polish.
- Utilizzare spugne abrasive per il lavaggio del supporto (ad esempio spugne per piatti, stracci etc.).
- Contatto con agenti aggressivi (pulitori, carburanti, oli, grasso, etc.).

Istruzioni per la pulizia:

- Non utilizzare autolavaggi automatici.
- Non lavare mai la vettura sotto i raggi del sole.
- Rimuovere particelle di sporco non aderite al supporto, ad esempio polvere e foglie, con aria compressa prima di lavare la vettura.
- Bagnare e lasciare inumidire i residui di insetti morti, escrementi di uccelli ecc. con abbondante acqua e rimuoverli con lancia a pressione.
- Lavare la vettura preferibilmente a mano. Utilizzare una spugna morbida, detergente neutro e abbondante acqua.
- La vettura lavata dovrebbe essere asciugata preferibilmente con aria compressa o con un panno di pelle morbida.